



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «КЦСОН»
Правобережного района
Запьянцева А.А.
« 31 » 01 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта социальная защита населения г. Магнитогорска
1.2. Адрес объекта 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 123
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажа, -
- на 2 этаже, 377,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1988 последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Магнитогорска Челябинской области (МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44/3
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения администрации г. Магнитогорска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 455044, Челябинская обл. г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на дому, на объекте, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О (ОДА)); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановка трамвайного транспорта «Консерватория» трамваи - № 4а, 6, 16б, 18, 23, 33.

- остановка «магазин Южный» маршрутное такси № 1, 5, 32, 36, 37, 43.

- остановка «проспект Карла Маркса 115» трамваи - № 3, 7, 9, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; маршрутное такси - № 3, 7, 18, 31, 32, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 54, 56, 58.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Консерватория» - 200 м., «Проспект Карла Маркса 115» - 600м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *доступно частично всем*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (территория принадлежит Администрации Правобережного района)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МУ КЦСОН Правобережного района г. Магнитогорска на 2023-2024гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Документ для определения возможности (невозможности) приведения санитарно-бытовых помещений в состоянии доступности для маломобильных групп населения Экспертное объединение «Экспертиза и оценка» – заключение эксперта № 1071/2605/2021/1 от 28.07.2021 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 01.03.2023 г. <http://zhit-vmtste.ru/map/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» января 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «31» января 2023 г.,
3. Решения Комиссии -



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «КЦСОН»
Правобережного района

Запьянцева А.А.

« 31 » 10 / 2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта социальная защита населения г. Магнитогорска

1.2. Адрес объекта 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 123

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - этажа, -

- на 2 этаже, 377,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1988 последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Магнитогорска Челябинской области (МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44/3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения администрации г. Магнитогорска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 455044, Челябинская обл. г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на дому, на объекте, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О (ОДА)); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановка трамвайного транспорта «Консерватория» трамваи - № 4а, 6, 16б, 18, 23, 33.

- остановка «магазин Южный» маршрутное такси № 1, 5, 32, 36, 37, 43.

- остановка «проспект Карла Маркса 115» трамваи - № 3, 7, 9, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; маршрутное такси - № 3, 7, 18, 31, 32, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 54, 56, 58.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Консерватория» - 200 м., «Проспект Карла Маркса 115» - 600 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (территория принадлежит Администрации Правобережного района)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Коленова Н.В. заместитель директора по административно-хозяйственной части, 8(3519) 20-68-23

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ «КЦСОН»
Правобережного района
Запьянцева А.А.
«21» 09 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Магнитогорск
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« » 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта социальная защита населения г. Магнитогорска
1.2. Адрес объекта 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 123

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - этажа, -

- на 2 этаже, 377,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1988 последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Магнитогорска Челябинской области (МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44/3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановка трамвайного транспорта «Консерватория», трамваи - № 4а, 6, 16б, 18, 23, 33.

- остановка «магазин Южный» маршрутное такси № 1, 5, 32, 36, 37, 43.

- остановка «проспект Карла Маркса 115» трамваи - № 3, 7, 9, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; маршрутное такси - № 3, 7, 18, 31, 32, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 54, 56, 58.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Консерватория» - 200 м., «Проспект Карла Маркса 115» - 600м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	1	9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 79.jpg 80.jpg 81.jpg
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1,2,4,17	17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 77.jpg 78.jpg
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	27,25,23, 24	31.jpg 32.jpg 33.jpg
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,Г,С,У)	16	83.jpg 84.jpg 85.jpg
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	2	34.jpg 35.jpg 82.jpg
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg

				44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg 61.jpg 62.jpg
--	--	--	--	--

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория принадлежит Администрации Правобережного района
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МУ КЦСОН Правобережного района г. Магнитогорска на 2023-2024 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Документ для определения возможности (невозможности) приведения санитарно-бытовых помещений в состоянии доступности для маломобильных групп населения Экспертное объединение «Экспертиза и оценка» – заключение эксперта № 1071/2605/2021/1 от 28.07.2021 г.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmtste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
 2. Входа (входов) в здание на 1 л.
 3. Путей движения в здании на 1 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
- Результаты фото фиксации на объекте 1 экз. на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 1 экз. на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

директор А.А. Запьянцева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.В. Коленова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заместитель директора по социальным вопросам Н.Ю. Андрусак
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заведующий отделением социальной реабилитации граждан пожилого возраста
и инвалидов Бухтоярова Е.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист по ОТ и ТБ И.В. Муталова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

юрисконсульт О.В. Исаева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель МО ВОС Шамухов
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель МО ВОС Самарова
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель МО ВОС Шамухов
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Социальная защита г. Магнитогорска, ул. Суворова, 123

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	6.jpg 52.jpg 59.jpg 60.jpg 62.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		51.jpg 52.jpg 59.jpg 60.jpg 62.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	
1.3	Лестница (наружная)	есть		63.jpg 64.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	
1.4	Пандус (наружный)	есть		9.jpg 79.jpg 80.jpg 81.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	
1.5	Автостоянка и парковка	есть		7.jpg 8.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				замечаний нет	-	не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В		1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg	не нуждается (территория принадлежит Администрации Правобережного района)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория принадлежит Администрации Правобережного района

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Социальная защита г. Магнитогорска, ул. Суворова, 123

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	63.jpg 64.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	есть	1	9.jpg 79.jpg 80.jpg 81.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	10.jpg 11.jpg 13.jpg 16.jpg 77.jpg 78.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	-
2.4	Дверь (входная)	есть	1	11.jpg 12.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	
2.5	Тамбур	есть	1	14.jpg 15.jpg 65.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				замечаний нет	-	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-В	-	9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg	не нуждается (собственность Администрации Правобережного района)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Собственность Администрации Правобережного района

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Социальная защита г. Магнитогорска, ул. Суворова, 123

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,2,4	26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	2	21.jpg 22.jpg 23.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	2	17.jpg 18.jpg 19.jpg 68.jpg 70.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
3.5	Дверь	есть	2	20.jpg 24.jpg 25.jpg 77.jpg 78.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2, 17	25.jpg 26.jpg 27.jpg 74.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	1, 2, 4, 17	21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 27.jpg 30.jpg	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Социальная защита г. Магнитогорска, ул. Суворова, 123

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	23,24, 25, 27	<u>31.jpg</u> <u>32.jpg</u> <u>33.jpg</u>	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	23,24, 25, 27	<u>31.jpg</u> <u>32.jpg</u> <u>33.jpg</u>	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	23, 24, 25, 27	<u>31.jpg</u> <u>32.jpg</u> <u>33.jpg</u>	не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Социальная защита г. Магнитогорска, ул. Суворова, 123

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	16	83.jpg 84.jpg 85.jpg	Недоступно для инвалидов категории К	К	Реконструкция санитарно-гигиенического помещения	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет				К		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	16		ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: получение услуги занимает не более 15 мин. Туалетная комната находится на территории Администрации Правобережного района.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Социальная защита г. Магнитогорска, ул. Суворова, 123

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2	<u>34.jpg</u> <u>35.jpg</u> <u>36.jpg</u>	несоответствие пиктограмм ГОСТу Р 52131-2019, отсутствие бегущей строки	Г	установка пиктограмм в соответствии с ГОСТом Р 52131-2019, бегущей строки	-
6.2	Акустические средства	есть		<u>82.jpg</u>	отсутствие звукового маяка для инвалидов по зрению	С	установка звукового маяка для инвалидов по зрению	-
6.3	Тактильные средства	есть		<u>25.jpg</u> <u>26.jpg</u> <u>27.jpg</u> <u>69.jpg</u> <u>71.jpg</u> <u>72.jpg</u> <u>73.jpg</u>	замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				несоответствие пиктограмм ГОСТу Р 52131-2019, отсутствие бегущей строки, звукового маяка для инвалидов по зрению	С,Г	установка пиктограмм в соответствии с ГОСТом Р 52131-2019, бегущей строки, звукового маяка для инвалидов по зрению	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У)	2	<u>28.jpg</u> <u>34.jpg</u> <u>35.jpg</u> <u>36.jpg</u> <u>71.jpg</u> <u>72.jpg</u> <u>73.jpg</u>	Ремонт текущий (установка пиктограмм, бегущей строки, звукового маяка для инвалидов по зрению)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте доступно полностью избирательно