



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «КЦСОН»

Правобережного района

Запьянцева А.А.

« 27 » 01 2023г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта социальная защита населения г. Магнитогорска

1.2. Адрес объекта 455037 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова 44/3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - этажа, - кв.м

- часть здания на I этаже (на I этаже), 487,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Магнитогорска Челябинской области (МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455037 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44/3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения администрации г. Магнитогорска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной форме в условиях дневного пребывания

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О (ОДА)); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 28 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановка трамвайного транспорта «Центральная городская ярмарка» трамваи - №№ 1, 3, 4б, 4а, 6, 7, 11, 14, 16а, 16, 16б, 18, 20, 22, 25, 33; маршрутное такси - №№ 1, 3, 5, 22, 36, 44, 45, 46, 47, 60; автобус - № 9.

- остановка «Музей» маршрутное такси - №№ 15, 17, 21, 59, 60, 383; автобус - № 17.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Музей» - 300 м., «Центральная городская ярмарка» - 600м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (собственной территории, прилегающей к зданию, не имеется)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МУ КЦСОН Правобережного района г. Магнитогорска на 2023-2024гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Документ для определения возможности (невозможности) приведения санитарно-бытовых помещений в состоянии доступности для маломобильных групп населения Экспертное объединение «Экспертиза и оценка» – заключение эксперта № 1071/2605/2021 от 28.07.2021 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 01.03.2023 г. <http://zhit-vmtste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» января 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «31» января 2023 г.,
3. Решения Комиссии -



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ «КЦСОН»
Правобережного района
Запьянцева А.А.
« 31. » 2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта социальная защита населения г. Магнитогорска
1.2. Адрес объекта 455037 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова 44/3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м
- часть здания на I этаже (на I этаже), 487,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального - _____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Магнитогорска Челябинской области (МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455037 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44/3
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения администрации г. Магнитогорска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 455044, Челябинская обл. г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в полустационарной форме в условиях дневного пребывания
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) пожилые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О (ОДА)); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушениями умственного развития (У)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 28 чел/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановка трамвайного транспорта «Центральная городская ярмарка» трамваи - №№ 1,3,46, 4а, 6, 7, 11, 14, 16а, 16,16б, 18, 20, 22, 25, 33; маршрутное такси - №№ 1,3, 5, 22, 36, 44, 45,46,47, 60; автобус - № 9.

- остановка «Музей» маршрутное такси - №№ 15, 17, 21, 59, 60, 383; автобус - № 17.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Музей» - 300 м., «Центральная городская ярмарка» - 600м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (собственной территории, прилегающей к зданию, не имеется)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Коленова Н.В. заместитель директора по административно-хозяйственной части, 8(3519) 20-68-23

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ «КЦСОН»
Правобережного района
Запьянцева А.А.
« 31 » _____ 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

г. Магнитогорск
наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта социальная защита населения г. Магнитогорска
1.2. Адрес объекта 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова 44/3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м
- часть здания на 1 этаже (9 этажного дома, встроено пристроена часть), 476 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Магнитогорска Челябинской области (МУ «КЦСОН» Правобережного района г. Магнитогорска)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455036 Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44/3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: социальная защита

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- остановка трамвайного транспорта «Центральная городская ярмарка» трамваи - №№ 1, 3, 4б, 4а, 6, 7, 11, 14, 16а, 16, 16б, 18, 20, 22, 25, 33; маршрутное такси - №№ 1, 3, 5, 22, 36, 44, 45, 46, 47, 60; автобус - № 9.
- остановка «Музей» маршрутное такси - №№ 15, 17, 21, 59, 60, 383; автобус - № 17.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Музей» - 300 м., «Центральная городская ярмарка» - 600 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	75.jpg 76.jpg 79.jpg 80.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 125.jpg
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	-	75.jpg 76.jpg 77.jpg 78.jpg 125.jpg 126.jpg 159.jfif 160.jfif 161.jfif
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У)	1,2	94.jpg 100.jpg 101.jpg 110.jpg 112.jpg 120.jpg 135.jpg 136.jpg 137.jpg
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У)	4	113.jpg 114.jpg 120.jpg 148.jpg 149.jpg 150.jpg 151.jpg 152.jpg 153.jpg 154.jpg 155.jpg
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)	19,20	105.jpg 106.jpg 107.jpg 156.jpg

				157.jpg 158.jpg 162.jpg 163.jpg
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (Г,У,К,О,С)	-	98.jpg 140.jpg 164.jpg
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У)	-	88.jpg 89.jpg

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (собственной территории, прилегающей к зданию, не имеется)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории МУ КЦСОН Правобережного района г. Магнитогорска на 2023-2024гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Документ для определения возможности (невозможности) приведения санитарно-бытовых помещений в состоянии доступности для маломобильных групп населения Экспертное объединение «Экспертиза и оценка» – заключение эксперта № 1071/2605/2021 от 28.07.2021 г.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmtste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фото фиксации на объекте 1 экз. на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 1 экз. на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

директор А.А. Запьянцева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.В. Коленова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заместитель директора по социальным вопросам Н.Ю. Андрусак
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

заведующий отделением дневного пребывания С.Ф. Маркина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист по ОТ и ТБ И.В. Муталова
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

юрисконсульт О.В. Исаева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель МО ВОС Шенников И.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель МО ВОТ Сидорова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель МО ВОС Шенников И.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Социальная защита г. Магнитогорска ул. Грязнова 44/3
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		<u>76.jpg</u> <u>77.jpg</u> <u>79.jpg</u> <u>80.jpg</u> <u>82.jpg</u> <u>85.jpg</u> <u>86.jpg</u> <u>87.jpg</u> <u>88.jpg</u> <u>125.jpg</u>	замечаний нет	-	установка устройства ТНУ перед крыльцом и ступенями в соответствии ГОСТом; маркировка первой и последней ступеней тактильной контрастной полосой	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		<u>76.jpg</u> <u>77.jpg</u> <u>79.jpg</u> <u>80.jpg</u> <u>82.jpg</u> <u>83.jpg</u> <u>85.jpg</u> <u>86.jpg</u> <u>87.jpg</u> <u>88.jpg</u> <u>125.jpg</u>	замечаний нет	-	не нуждается	
1.3	Лестница (наружная)	есть		<u>76.jpg</u> <u>78.jpg</u> <u>81.jpg</u>	замечаний нет	-	установка устройства ТНУ перед крыльцом и ступенями в соответствии ГОСТом; маркировка первой и последней ступеней тактильной контрастной полосой	
1.4	Пандус (наружный)	есть		<u>76.jpg</u> <u>77.jpg</u>	замечаний нет	-	не нуждается	
1.5	Автостоянка и парковка	есть		<u>79.jpg</u>	отсутствие парковки, разметки «Зона	-	установка знака парковки, нанесение	

					высадки посадки» трафарет «Инвалид»		разметки «Зона высадки посадки» трафарет «Инвалид»	
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствие парковки, разметки «Зона высадки посадки» трафарет «Инвалид»	-	установка знака парковки, нанесение разметки «Зона высадки посадки» трафарет «Инвалид»	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (О,С,Г,У)		75.jpg 76.jpg 79.jpg 80.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 125.jpg	Ремонт текущий (установка знака парковки, нанесение разметки «Зона высадки посадки» трафарет «Инвалид», устройства ТНУ перед крыльцом и ступенями в соответствии ГОСТом; маркировка первой и последней ступеней тактильной контрастной полосой, установка поручней и перил в соответствии с СП 59.13330.2020; ремонт установка пиктограмм в соответствии с ГОСТом; установка звукового маяка для инвалидов по зрению)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Собственной территории, прилегающей к зданию, не имеется, доступно полностью избирательно

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Социальная защита г. Магнитогорска ул. Грязнова 44/3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		77.jpg 78.jpg 81.jpg	замечаний нет	ДП-В	установка устройства ТНУ перед крыльцом и ступенями в соответствии ГОСТом; маркировка первой и последней ступеней тактильной контрастной полосой	-
2.2	Пандус (наружный)	есть		76.jpg 77.jpg	замечаний нет	ДЧ-В	установка нормативного поручня (пандус)	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		123.jpg 124.jpg 159.jfif 160.jfif 161.jfif	замечаний нет	ДП-В	установка устройства ТНУ перед крыльцом и ступенями в соответствии ГОСТом; маркировка первой и последней ступеней тактильной контрастной полосой	-
2.4	Дверь (входная)	есть		125.jpg 160.jfif 161.jfif	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
2.5	Тамбур	есть	1,2	94.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				замечаний нет	ДЧ-В	установка устройства ТНУ перед крыльцом и ступенями в соответствии	

							ГОСТом; маркировка первой и последней ступеней тактильной контрастной полосой	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	1,2	94.jpg 125.jpg 160.jfif 161.jfif	Ремонт текущий (установка нормативного поручня (пандус); установка устройства ТНУ перед крыльцом и ступенями в соответствии ГОСТом; маркировка первой и последней ступеней тактильной контрастной полосой)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Социальная защита г. Магнитогорска ул. Грязнова 44/3
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	94.jpg 95.jpg 96.jpg 128.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		97.jpg 100.jpg	отсутствует устройство для подъема и съезда	ДП-И (О, С, Г, У)	приобретение пандуса (3-х секционного)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-	
3.5	Дверь	есть		99.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		93.jpg 96.jpg 100.jpg 119.jpg 130.jpg	замечаний нет	ДП-В	не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует устройство для съезда	ДП-И (О, С, Г, У)	приобретение пандуса (3-х секционного)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г,У,О, С)	-	93.jpg 96.jpg 100.jpg 119.jpg 130.jpg	Индивидуальное решение с ТСР (приобретение пандуса (3-х секционного))

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению доступно полностью избирательно.

Согласно административному регламенту полустационарное обслуживание получают граждане пожилого возраста и инвалиды сохранившие способность к самообслуживанию и передвижению.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Социальная защита г. Магнитогорска ул. Грязнова 44/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5,8,15	<u>99.jpg</u> <u>108.jpg</u> <u>113.jpg</u> <u>114.jpg</u>	замечаний нет	-	не нуждается	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4,6,11,14	<u>108.jpg</u> <u>120.jpg</u> <u>121.jpg</u>	отсутствует устройство для съезда	ДП-И (Г,У,О, С)	приобретение пандуса (3-х секционного)	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствует устройство для съезда	ДП-И (Г,У,О, С)	приобретение пандуса (3-х секционного)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(Г,У,О, С)	4,5,6,8, 11,14	<u>108.jpg</u> <u>113.jpg</u> <u>114.jpg</u> <u>120.jpg</u>	Индивидуальное решение с ТСП (<i>приобретение пандуса (3-х секционного)</i>)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению доступно полностью избирательно

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Социальная защита г. Магнитогорска ул. Грязнова 44/3
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19,20	105.jpg 106.jpg 107.jpg 162.jpg 163.jpg	не соответствует СП 35-101-2001	ДЧ-И (Г,У,О,С)	Ремонт (текущий, капитальный) (невозможно привести в соответствие без нарушений требований СП - заключение эксперта №1071/2605/2021 от 28.07.2021г.)	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	3	116.jpg 117.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СП 35-101-2001	ДЧ-И (Г,У,О,С)	Ремонт (текущий, капитальный) (невозможно привести в соответствие без нарушений требований СП - заключение эксперта №1071/2605/2021 от 28.07.2021г.)	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О,С)	3,19,20	105.jpg 106.jpg 107.jpg 111.jpg 162.jpg 163.jpg	Ремонт (текущий, капитальный) (невозможно привести в соответствие без нарушений требований СП - заключение эксперта №1071/2605/2021 от 28.07.2021г.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению доступно частично избирательно

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Социальная защита г. Магнитогорска ул. Грязнова 44/3

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	98.jpg	несоответствие пиктограмм ГОСТу Р 52131-2019, отсутствие бегущей строки	Г	установка пиктограмм в соответствии с ГОСТом Р 52131-2019, бегущей строки	-
6.2	Акустические средства	есть	-	164.jpg	отсутствие звукового маяка для инвалидов по зрению	С	установка звукового маяка для инвалидов по зрению	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	107.jpg 110.jpg 112.jpg 141.jpg 150.jpg 158.jpg	замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	несоответствие пиктограмм ГОСТу Р 52131-2019, отсутствие бегущей строки, звукового маяка для инвалидов по зрению	С,Г	установка пиктограмм в соответствии с ГОСТом Р 52131-2019, бегущей строки, звукового маяка для инвалидов по зрению	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У)	-	98.jpg	Ремонт текущий (установка пиктограмм, бегущей строки, звукового маяка для инвалидов по зрению)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте доступно полностью избирательно